

INVESTERINGSBLANKETT

Intern Service

Investeringsobjekt: Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten

Typ av investering: Reinvestering/rationalisering

Total investeringskostnad: 3 000

Hållbarhetsbedömning	Miljö	Socialt	Ekonomiskt
Vad skall bedömas?	Påverkan på miljön på lång och kort sikt.	Påverkan på hälsa, säkerhet, trygghet och välbefinnande för medborgare, kunder, brukare.	Resurshushållning med tanke på nuvarande och kommande generationer.
Bedömning Skala: Mycket bra, Bra, Mindre bra eller Dålig	Bra	Mycket bra	Mycket bra
Kommentarer till hållbarhetsbedömningen:	Genom denna åtgärd nyttjas befintliga kommunala lokaler på ett effektivare sätt och idrottsundervisningen för elever på Lilleskogs skola kan ske i närområdet.		

Avskrivningstid, (år) 20

Kalkylränta 2,0%

Investeringskostnad	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Utanför planperioden
	3 000	0	0	0

Driftskostnad:	Total driftskostnad	Kapitalkostnad internränta	Kapitalkostnad avskrivning	Övrig nettodriftskostnad
År 0	0	0	0	0
År 2	267	57	150	60
År 3	264	54	150	60
År 4	261	51	150	60
År 5	258	48	150	60
År 6	255	45	150	60
År 7	252	42	150	60
År 8	249	39	150	60
År 9	246	36	150	60
År 10	243	33	150	60

Kommentar:

Föresättningen för att investeringen ska bli möjlig är att en flytt av befintlig slangtvätt sker. Därigenom frigörs lokaler som kan ställas om till nya omklädningsrum för Lilleskogs elever så att räddningstjänstens gymnastiksal kan nyttjas för skolundervisning. Lilleskogs skola har i dagsläget ingen egen gymnastiksal utan eleverna förflyttar sig och har sin idrottsundervisning i Idrottens hus.